


## UTWARDZENIE - KOSTKA 6cm



warstwa ścieralna z kostki betonowej gr 6 cm.


kruszywa kamienna 2-4mm gr. min 3 cm.

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.0-31,5mm) gr min. 15cm

nasyp z kruszywa pospółki piaskowo-żwirowej 0,075-63mm celem uzupełnienia różnicy pomiędzy spodem konstrukcji, a wierzchnia warstwa gruntu rodzimego po humusowaniu gr 0-35cm

grunty wg. opinii geotechnicznej

## Szczegół wolnostojącego obrzeża 1:20



## DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestycja	<b>Przebudowa i remont boiska przy Klubie Ogródek w Żywcu</b>		
Lokalizacja	<b>Działka nr ewid. 1502/3 obręb 0007 Żywiec</b>		
Temat rys.	<b>KONSTRUKCJE UTWARDZEŃ</b>	Skala 1:—	Nr rys. A-6
Inwestor	 <b>Miasto Żywiec</b> Rynek 2 34-300 Żywiec		
Jednostka projektowa	<b>PRB Consulting</b> <b>Jarosław Bąchorek</b> ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 412480004, fax 412421803 biuro@prb-consulting.pl		
Architektura			
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	